


驱动器和电机的命名规则


一) 低压步进电机驱动器的命名规则

命名规则



二) 高压步进电机驱动器的命名规则

命名规则



三) 步进电机的命名规则

SHM□ □□□

SHM----代表本公司产混合式步进电机

□----代表电机相数，如5代表5相步进电机，2代表2相步进电机

□□□-----代表电机法兰盘尺寸，如86代表电机法兰盘尺寸为86x86mm